

Mercedes-Benz Actros 2533 6x2/4, Gardin



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælger
Poulsen Trucks & Trailers ApS
mail@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 74 67 11 12

Basis		Motor og transmission		Dæk	
Type	Lastbil	Motor	Defekt	Dækstand aksel 1 V-H%	20-20
Aksel	6x2/4	Hk	330	Dækstand aksel 2 V-H%	50-50
Stand	Ikke angivet	Km	555.000	Dækstand aksel 3 V-H%	10-20
Registrering		Gearkasse		1. Aksel Dækstr.	315/70R22,5
Årgang	2015	Eurotype	6	2. Aksel Dækstr.	315/70R22,5
Reg. dato	10-08-2015	Tank antal	1	3. Aksel Dækstr.	315/70R22,5
Sidst synet	19-11-2024	Vægt		Kabine	
Stel nr.	WDB9630201L961545	Lastevne	14.150kg	Antal sovepladser	1
Ref. nr.	5371-65	Totalvægt	26.000kg	Bakkamera	✓
Affjedring		Egenvægt	11.850kg	Walkie	✓
For, luft	✓	Bremser		Antal stolepladser	2
Bag, luft	✓	Skivebremse	✓	Fartpilot	✓
Fuld luftaffjedret	✓	ABS	✓	Elektriske vinduer	✓
				Radio	✓
				Bluetooth	✓
				Multifunktionsrat	✓

Beskrivelse

Mercedes Actros 2533 6x2/4
- Defekt motor

lastbilen er udstyret med:

- Gardin opbygning med sidedør
- Indv. dimensioner L9500 x B2550 x H2440mm
- Zepro 2500kg Lift
- Fart pilot
- Air condition
- Automatisk klimaanlæg
- Bakkamera
- Walkie

- Radio
- Fuld luft affjedret

Kontakt os allerede i dag for mere information:
+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com

Denne Mercedes Actros 2533 er en 6x2/4 lastbil med gardinopbygning og sidedør. Den har indvendige mål på L9500 x B2550 x H2440 mm. Lastbilen er udstyret med Zepro-lift, fartpilot, aircondition og automatisk klimaanlæg. Derudover har den bakkamera, walkie og radio, samt fuld luftaffjedring. Bemærk, at motoren er defekt.

Kontakt os allerede i dag for mere information:
+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com









