Mercedes-Benz Actros 2751 6x2/4 twinsteer, Sattelzugmaschine



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælger
Poulsen Trucks & Trailers ApS
mail@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 74 67 11 12

Basis	
Type	Zugmaschine
Aksel	6x2/4
Stand	Sehr Gut

Registrierung	
Jahr	2024
Reg. datum	06-05-2024
Reg. nr.	EB24428
Letzte MFK	22-04-2026
FIN	W1T96342410735781
Ref. nr.	8136-60

Motor und transmission	
PS	510HK
KM	98.000
Getriebe	Aut.
Eurotyp	6
Tank anzahl	1
Tank Liter	490L
Adblue tank liter	60L
Ad-blue	✓

Bereifung	
Reifenzustand achse 1 L-R%	60-60
Reifenzustand achse 2 L-R%	90-90
Reifenzustand achse 3 L-R%	60/60-60/60

Federung	
Vorne, Parabel	✓
Hinten, Luft	✓

Gesamtgewicht	
Nutzlast	17.275kg
zul. Gesamtgewicht	26.000kg
Lehrgewicht	8.725kg

Bremsen	
Scheibenbremse	✓
ABS	✓

Fahrgestell	
Radstand	4.000mm
Achsdruck, Vorne	8.000kg
Achsdruck, Hinten	11.500+7.500kg
Hinterachse, Nabenreduktion	✓
Lenkbar Achser nr.	2
Alu Abdeckung	✓

Drehbar Sattelplatte	
Fabrikat	JOST
Luftverschiebbar	✓
Sattelhöhe	ca. 1.170mm

Fahrerhaus	
Aircondition	✓
Anzahl Schlafplätze	2
Ölheizanlage	✓
Schieberdach	✓
Kühlschrank	✓
Kaffeemaschine	✓
Anzahl der Sitzplätze	2
Klimaanlage	✓
Elektrische Fenster	✓
Elektrische Spiegel	✓
Notbremse funktion	✓
Radio	✓
Multifunktionslenkrad	✓
Last Drück	✓

1. Achser Reifen Grösse	385/55 R22,5"
2. Achser Reifen Grösse	315/70 R22,5"
3. Achser Reifen Grösse	315/70 R22,5"

Beskrivelse

Mercedes-Benz Actros 2751 6x2/4 Sattelzugmaschine

Ausstattung:
- Aluminiumabdeckung vor der Sattelkupplung
- Dieseltank ca. 400 Liter
- AdBlue-Tank ca. 60 Liter
- Verschiebbare Sattelkupplung, Kupplungshöhe ca. 1.170mm
- 24V-Stromanschluss für Ladebordwand
- LED-Beleuchtung in den Staukästen sowie an den hinteren Fahrerhausschmutzfängern
- LED-Leuchten an der Rückwand und hinter dem Fahrerhaus
- Euro 6
- Automatikgetriebe
- Parabelfederung vorne und Luftfederung hinten
- Radstand 4.000 mm
- Hydraulisch gelenkte und liftbare 2. Achse
- ACC (Abstandsregeltempomat)
- Spurhalteassistent
- Lastanzeige
- Fahrerhaus und Komfort:
- Schlafkabine mit 2 Liegen
- Motor- und Standheizung
- Klimaanlage
- Spoilersatz
- Navigation
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Leuchtschild

Weiß lackiertes Fahrerhaus in Werkslackierung

Der Lkw präsentiert sich in einem nahezu neuwertigen Zustand!

Wartung gemäß Serviceanzeige.

Kontakt:
+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com




POULSEN












DANMARK









ACTROS F


2751


DANMARK














































20
AUTO





20
M
A
D
N
R




ENGINE
STOP







24V
24V












Mercedes-Benz
Daimler Truck AG
e1*2018/858*00046
W1T96342410735781
VIN
27000 kg
68000 kg
1- 8000 kg
2- 7500 kg
3- 11500 kg
4- XXXXX kg
T- 19000 kg